



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES  
E IGUALDAD

**aecosan**

agencia española  
de consumo,  
seguridad alimentaria y nutrición



Red  
de Alertas

Productos de consumo  
no alimenticios

## **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

<b>Nº:</b>	CCAA-14/2018
<b>Identificación del producto:</b>	VEHÍCULO, marca MAZDA, modelo CX7 (ER) y CX9 (TB)
<b>Categoría</b>	Vehículos y accesorios
<b>Naturaleza del riesgo:</b>	<p>Accidente de tráfico</p> <p>Es posible que el agua pueda entrar durante la conducción en el interior de la rótula del brazo inferior de la suspensión delantera. Si la conducción tiene lugar por carreteras con presencia constante de agua salada, se puede crear corrosión en el interior de la rótula derivando en un ruido producido en su interior. Si el vehículo se conduce constantemente en esta condición, en el peor de los casos, la rótula puede separarse causando pérdida del control de la dirección</p>
<b>Medidas adoptadas por el órgano notificante::</b>	<p>La empresa MAZDA AUTOMÓVILES ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los clientes de los vehículos afectados para sustituir los brazos inferiores de la suspensión delantera.</p>
<b>Órgano notificante:</b>	Comunidad de Madrid
<b>Fecha:</b>	19/01/18

