

### **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

**Nº:** CCAA-34/2017 (Fotografía no disponible)

**Identificación del producto:** VEHÍCULO RENAULT modelos: FLUENCE/MEGANE GENERATION y CLIO IV (fabricados entre el 1 y el 17 de febrero de 2016).

**Categoría** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** Accidente de tráfico  
El tornillo de unión en el eje trasero puede tener falta de apriete

**Medidas adoptadas por el órgano notificante::** La empresa RENAULT ESPAÑA COMERCIAL ha comunicado a las autoridades de consumo de Castilla y León el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en informar a los propietarios de los vehículos afectados, para comprobar el apriete de los tornillos afectados.

**Órgano notificante:** Junta de Castilla y León

**Fecha:** 25/01/17