

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: CCAA-373/2017 (Fotografía no disponible)

Identificación del producto: MOTOCICLETA, marca YAMAHA, modelos MW125 (Tricity) año 2014 y MW125-A (Tricity ABS) año 2015

Categoría Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico
 La tuerca de la polea primaria puede aflojarse durante la conducción debido a un margen axial de la tuerca inadecuado. Si la tuerca se afloja, la polea primaria puede tocar con la tapa del cárter causando ruido de motor. En el peor de los casos existe una posibilidad de que se pare el motor y no arranque de nuevo

Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa YAMAHA MOTOR ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con todos los propietarios de los vehículos afectados, para que las piezas de sujeción de la polea primaria sean reemplazadas para poder incrementar el par de apriete en la tuerca de la polea primaria.

Órgano notificante: Generalidad de Cataluña

Fecha: 21/11/17