



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

aecosan

agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición



Red
de Alertas

Productos de consumo
no alimenticios

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-470/2016
Identificación del producto:	MOTOCICLETA marca SUZUKI, modelo GW250
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Accidente de tráfico Debido a un diseño inapropiado de la cubierta impermeable entre el cableado del interruptor de freno y el cableado principal, cuando la cubierta recibe salpicaduras, este agua se introduce dentro del cableado y puede llegar a causar corrosión dentro del interruptor de freno trasero. El uso continuado en esta situación, pudiera llegar a provocar un corto-circuito en el mecanismo interno del interruptor de freno trasero. En el peor de los casos, podría llegar a fundirse el fusible del faro delantero, luz de freno y la luz trasera, dejando estas de funcionar.
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa SUZUKI ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en realizar una campaña para la sustitución del interruptor de encendido del freno trasero
Órgano notificante:	Comunidad de Madrid
Fecha:	29/11/16

