



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

aecosan

agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición



Red
de Alertas

Productos de consumo
no alimenticios

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-15/2018
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca TOYOTA, modelo C-HR y PRIUS
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	<p>Accidente de tráfico</p> <p>El sistema híbrido de los vehículos afectados incluye un ensamblaje del inversor que contiene un condensador que puede no haber sido atornillado correctamente a la carcasa del inversor. En esta condición, el terminal del condensador se podría dañar por la vibración durante el funcionamiento normal del vehículo. Si el vehículo continúa funcionando en esta condición, el sistema híbrido podría cerrarse, dando como resultado la pérdida de energía motriz, pero no la dirección asistida y la asistencia de frenado. La pérdida de energía motriz mientras se conduce a velocidades más altas podría aumentar el riesgo de un accidente.</p>
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	<p>La empresa TOYOTA ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los clientes de los vehículos afectados para sustituir el conjunto inversor.</p>
Órgano notificante:	Comunidad de Madrid
Fecha:	19/01/18

