

**Producto notificado a través de la Red de Alerta**

**Nº:** CCAA-352/2017 (Fotografía no disponible)

**Identificación del producto:** VEHÍCULO, marca NISSAN, modelos ALMERA, ALMERA TINO, TERRANO, NAVARA, PATHFINDER, PATROL, X-TRAIL y MÁXIMA (Años 2001-2004)

**Categoría** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** Lesiones diversas  
El deterioro del gasógeno pirotécnico de los infladores de airbag podría, bajo ciertas condiciones de uso, conllevar un despliegue anormal del airbag del acompañante, y en caso de accidente, el airbag podría inflarse de forma extrema y desprenderse partículas metálicas que podrían herir al conductor y pasajeros.

**Medidas adoptadas por el órgano notificante::** La empresa NISSAN IBERIA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para el reemplazo del inflador del airbag del pasajero

**Órgano notificante:** Generalidad de Cataluña

**Fecha:** 06/11/17