

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: CCAA-333/2017 (Fotografía no disponible)

Identificación del producto: VEHÍCULO, marca NISSAN, modelos ALMER (N16 y V10), TERRANO (R20), NAVARA (D22), PATROL (Y61) y X-TRAIL (T30) (fabricados del 2004 al 2012)

Categoría Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Lesiones diversas
Existe la posibilidad que el gasógeno pirotécnico del inflador del airbag de los pasajeros se haya degradado, principalmente a causa de un ambiente húmedo. En esta condición, durante el despliegue del airbag, éste podría inflarse con una presión excesiva de manera que podrían desprenderse fragmentos metálicos dentro de la cabina de pasajeros.

Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa NISSAN IBERIA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de los vehículos y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios para el reemplazo del inflador del módulo del airbag del pasajero.

Órgano notificante: Generalidad de Cataluña

Fecha: 13/10/17