



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

aecosan

agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición



Red
de Alertas

Productos de consumo
no alimenticios

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-151/2017
Identificación del producto:	VEHÍCULO marca DACIA, modelo DOKKER X67 (fabricados entre 30/08/16 y 11/10/16)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Accidente de tráfico Existe un riesgo de sujeción insuficiente de la fijación de la puerta lateral deslizante tras un choque lateral, debido a una sujeción insuficiente de la fijación del cerradero de la cerradura delantera de la puerta.
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa RENAULT ESPAÑA COMERCIAL ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados para revisar y, en su caso, sustituir los tornillos de fijación del cerradero de la cerradura delantera. .
Órgano notificante:	Junta de Castilla y León
Fecha:	27/03/17

