



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

aecosan

agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición



**Productos de consumo
no alimenticios**

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-16/2018
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca MITSUBISHI, modelo MONTERO V80, V90 (años 2007-2012)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Lesiones diversas Los infladores del airbag del lado conductor y pasajero durante el despliegue del airbag podrían liberar fragmentos metálicos del contenedor durante su despliegue que podrían causar daños a los pasajeros.
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa B&M AUTOMÓVILES ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los clientes de los vehículos afectados para sustituir los infladores de los airbags delanteros del conductor y del pasajero.
Órgano notificante:	Comunidad de Madrid
Fecha:	22/01/18

