



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

aecosan

agencia española
de consumo,
seguridad alimentaria y nutrición



**Productos de consumo
no alimenticios**


Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: CCAA-297/2016

Identificación del producto: MOTOCICLETA, marca DUCATI, modelo XDIAVEL versión S del año 2016

Categoría: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Accidente de tráfico
A causa de un error en la dimensión de los ojales en el cubo de la llanta trasera, es necesario comprobar el montaje correcto de dicha llanta en el perno rueda. De hecho, es posible que la llanta trasera esté montada de manera incorrecta, con los 4 pernos de arrastre del perno rueda trasera introducidos en los ojales de la llanta misma y no en los 4 orificios correspondientes. Si así fuera, se podrían notar ruidos procedentes de la rueda trasera y, en casos extremos, una pérdida de tracción del vehículo durante el uso.



Medidas adoptadas por el órgano notificante:: La empresa DUCATI IBERIA-DESMOTRON ha comunicado a las autoridades de consumo de Valencia el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en una campaña con información por escrito a los propietarios y a los vendedores autorizados para la revisión y la reparación de las motocicletas afectadas, sin cargo.

Órgano notificante: Comunidad Valenciana

Fecha: 01/07/16